


106 年尼莎暨海棠颱風重大土砂災例最速報

106 年尼莎暨海棠颱風

宜蘭縣—大同鄉茂安村



(參考雨量站：留茂安(01U070) 土石流警戒基準值：550mm)

106 年尼莎暨海棠颱風-宜蘭大同-001


- 災害發生位置：德荃橋(台7甲線 11.5k)
- 災害發生時間：7月29日21時00分
- 災害類型：洪水、土石流
- 累積雨量：174mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

災害描述與統計：

- 災情描述：尼莎暨海棠颱風期間，台7甲線 11.5k 德荃橋處，土石流潛勢溪流(宜縣 DF069)因上游崩塌，洪水挾帶大量土石流入下游，河道土石淤積深度高達4~5m，造成台7甲線土石堆積交通中斷。
- 災害規模：台7甲線 11.5k 處(德荃橋)遭土石埋沒，交通中斷。
- 災損統計：道路遭土石淹埋部分合計約 60 公尺。



下游通洪受大量土砂影響，土石流宜洩不及，造成土石溢流至台七線，交通遭中斷。



台七線道路土石清除完成，已開放通車。



土石流潛勢溪流宜縣 DF069 上游邊坡土石崩落，造成土石溢流至台七線。

