

# 97年卡玫基颱風重大土石災情速報

97年卡玫基颱風-嘉義中埔-001

現勘日期：97年07月23日

## 一、災區基本資料

災區行政區域	嘉義縣中埔鄉中崙村		
溪流名稱	觀石溪	所屬流域	八掌溪流域
災區土地權屬	山坡地(100%)		
土石流潛勢溪流	<input type="checkbox"/> 是，溪流編號：_____ <input type="checkbox"/> 否，臨時編號：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 非土石流災害		
受災地點	地標：嘉義縣公車中崙嶺站(台3線約303.5k處)。	GPS坐標	TWD67 X：205294 Y：2585757
			TWD97 X：206122 Y：2585550
保全對象	公共設施	台3線。	
	農林用地	檳榔園	
土石流警戒發布	—	土石流警戒基準值	—

## 二、受災情形

災害發生時間	97年7月18日2時	資訊來源	施黃麗卿村長							
災害類型	地滑災害									
災損類型與災情描述	民國97年7月18日台3線約303.5公里處上邊坡，原舊有崩塌地再次發生滑動，造成通過邊坡之農路中斷約100公尺。									
災損統計	公共設施	道路：農路崩毀約100公尺。								
	人命/房舍/道路毀損統計	死亡	共0人	失蹤	共0人	受傷	共0人	房屋受損	共0棟	道路損毀
疏散避難情況	無									
既有工程設施損壞情形	無									



# 97年卡玫基颱風重大土石災情速報


97年卡玫基颱風-嘉義中埔-001

現勘日期：97年07月23日

## 三、災害發生原因與建議

災害發生原因	據中崙村施村長表示本處災害位置，首次破壞發生在民國96年，災後崩坍之鬆散土石堆積於現地，無相關整治措施，加上卡玫基颱風為本地帶來豐沛雨量，而邊坡排水系統不良，故使邊坡再次滑動。
二次災害可能性	崩積料堆積於防砂壩上游側，防砂壩上游堆積區之地勢略平坦，地面高程較壩頂為高，且無適當截排水系統，評估發生大雨時，鬆散之崩積土石將隨山凹集中之洪水沖至下方台3線。由坡地植被傾倒位態與地形、排水條件研判，本處邊坡可能尚未穩定，有二次災害可能。
目前處置情況	清理淤埋在台3線上方之土石。
建議緊急處置措施	建立災害預警機制，豪大雨期間管制台3線交通，以維過往民眾之生命財產安全。 防砂壩上游側做適當整地，將鄰近防砂壩且高於壩頂之土石回填至崩積料與崩塌地坡趾交界處，同時清理溢洪口後方土石，以維安全排水。

## 四、降雨組體圖



參考雨量站：嘉義縣番路鄉頭凍雨量站(測站編號：C1M600)

土石流警戒基準值：—






# 97年卡玫基颱風重大土石災情速報

97年卡玫基颱風-嘉義中埔-001

現勘日期：97年07月23日

## 六、現況相片(1/2)



# 97年卡玫基颱風重大土石災情速報

卡玫基颱風-嘉義中埔-001

現勘日期：97年07月23日

## 六、現況相片(2/2)

