


花蓮縣秀林鄉崇德村

一、災區基本資料


災害案件編號		113 年 0403 花蓮地震-花蓮秀林-001			
災區行政區域		花蓮縣秀林鄉崇德村			
溪流名稱		無			
所屬流域		石公溪流域			
土石流警戒基準值		300mm	參考雨量站		富世(C0T9C0)
大規模崩塌警戒基準值		無			
受災地點	台 9 線 165.2K 崇德火車站旁	GPS 坐標	TWD97 WGS84	X:316558 Y:2674521 E:121.65507 N:24.17466	
土石流警戒發布時間		無			
土石流警戒解除時間		無			
大規模崩塌警戒發布時間		無			
大規模崩塌警戒解除時間		無			
災害發生時間		災害發生時間：04 月 03 日 07 時 59 分 訊息來源：新聞提供			
現勘日期		113 年 04 月 08 日			
災害類型		崩塌(山崩)			
保全對象	民宅建物	無			
	公有建物	無			
	公共設施	台 9 線			
	農林用地	無			
歷史災害		無			

二、災區地理位置



四、災區環境資料

致災崩塌地行政區域		花蓮縣秀林鄉崇德村
地 文 (地 形) 因 子	坡向	135°
	坡頂高程	388m
	坡址高程	57m
	坡度	75°
	土地權屬	山坡地 30%、林班地 70%



地質條件	區域地質	大南澳片岩(變質石灰岩)
	地質構造	無斷層通過




水文概況

年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年雨量
2018	75.5	31.5	71.0	47.0	60.5	132.5	50.0	284.5	187.0	149.0	155.0	28.0	1,271.5
2019	46.5	86.5	84.5	56.5	189.0	255.0	92.5	355.5	197.0	268.5	157.5	102.5	1,891.5
2020	60.5	80.5	88.0	55.5	169.0	132.0	187.5	172.0	103.5	352.0	96.0	74.0	1,570.5
2021	28.0	50.0	90.5	151.0	280.5	165.5	44.5	336.5	219.0	721.5	110.5	27.5	2,225.0
2022	143.0	77.0	66.0	165.0	320.0	122.0	54.5	30.0	168.5	1,347.5	106.0	24.5	2,624.0
2023	203.5	25.5	45.5	66.0	189.5	648.5	592.0	83.0	519.0	278.5	30.0	42.0	2,723.0
平均	96.3	63.9	74.9	98.8	229.6	264.6	194.2	195.4	241.4	593.6	100.0	54.1	2,206.8

雨量站(富世雨量站)

單位：毫米




富世雨量站	
測站編號	C0T9C0
X: 313994 Y: 2671491 (TWD97)	
資料來源：中央氣象署	

五、即時現勘調查

疏散避難情況	疏散時間：無				疏散人數：無						
	原先規劃避難處所：無				本次疏散避難何處：無						
	補充說明：										
現況描述紀錄	<p>1.現況描述：台9線165.2K係因0403花蓮地震，造成崇德火車站西北方約200公尺山壁發生崩塌，大量土石堆積於坡腳，並覆蓋坡面既有植生，由於受既有防落石網阻擋，並未堆積於台9線，而本案之坡面陡峭，加上地質脆弱，因此地震後，造成舊有崩塌地發生二次崩塌，雖崩塌深度較淺，但面積較大，因此產生較多土方。</p> <p>2.災害規模：崩塌範圍長約200公尺，寬約140公尺，面積約28,000平方公尺，平均崩塌深度約2公尺，崩塌量體約56,000立方公尺；堆積範圍長約160公尺，寬約100~150公尺，面積約20,000平方公尺，平均堆積深度約2.8公尺，堆積量體約56,000立方公尺。</p> <p>3.災損統計：無。</p>										
災損統計	民宅建物	無									
	公共設施	無									
	人命/房舍/農地毀損統計	死亡	0人	失蹤	0人	受傷	0人	房屋受損	0戶	農地流失	0m ²
既有工程設施損壞		無									
即時處置情況		無									

崩塌地調查紀錄表(崩塌地災害類型用)										
崩塌地臨時編號	花蓮秀林-001			GPS 坐標	TWD97 WGS84	X:316558 Y:2674521 E:121.65507 N:24.17466				
崩塌機制	<input type="checkbox"/> 道路邊坡崩塌 <input type="checkbox"/> 河岸崩塌 <input type="checkbox"/> 河岸山腹崩塌 <input type="checkbox"/> 源頭崩塌 <input checked="" type="checkbox"/> 一般邊坡崩塌									
邊坡類型	<input checked="" type="checkbox"/> 斜交坡 <input type="checkbox"/> 逆向坡 <input type="checkbox"/> 順向坡 <input type="checkbox"/> 水平層狀坡 <input type="checkbox"/> 階地崖 <input type="checkbox"/> 崩積崖 <input type="checkbox"/> 填方坡 <input type="checkbox"/> 其他_____									
斜面坡度	<input type="checkbox"/> <15度 <input type="checkbox"/> <30度 <input type="checkbox"/> 30-45度 <input type="checkbox"/> 45-60度 <input checked="" type="checkbox"/> 60-75度 <input type="checkbox"/> >75度									
崩塌分類	<input type="checkbox"/> 沖蝕 <input checked="" type="checkbox"/> 山崩 <input type="checkbox"/> 地滑									
崩塌地地質材料	大南澳片岩(變質石灰岩)									
地表變異情形	<input type="checkbox"/> 龜裂 <input checked="" type="checkbox"/> 下陷 <input type="checkbox"/> 擠壓 <input type="checkbox"/> 隆起									
崩塌規模	長度	約200m	寬度	約140m	高度	約__m	崩塌深度	約2m	崩塌面積	約20,000m ²
保全對象區位	<input type="checkbox"/> 崩塌區 <input checked="" type="checkbox"/> 堆積區 <input type="checkbox"/> 無保全 <input type="checkbox"/> 其他									
保全對象至上邊坡冠部水平距離			350 m			保全對象至下邊坡坡趾水平距離			0 m	
崩塌地周圍植被	<input type="checkbox"/> 裸露地 <input checked="" type="checkbox"/> 自然林 <input type="checkbox"/> 人造林 <input type="checkbox"/> 草地 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_道路_____									

六、降雨量分析



資料來源：「農業部農村發展及水土保持署土石流及大規模崩塌防災應變系統」網頁

七、災害發生原因分析與二次災害可能性

災害發生原因分析	<p>降雨條件：災害發生時有效累積降雨 $R=2.23\text{mm}$，$I=0.5\text{mm/hr}$。</p> <p>地質條件：災害發生區位之地質屬大南澳片岩(變質石灰岩)，地質破碎且節理明顯，遇地震易發生崩塌。</p> <p>土地利用：崩塌發生地鄰近之土地利用多為原始林地，堆積區前方有台 9 線通過。</p> <p>綜合探討：本區因 0403 花蓮地震，造成崇德火車站西北方約 200 公尺山壁發生崩塌，大量土石堆積於坡腳，並覆蓋坡面既有植生，由於受既有防落石網阻擋，並未堆積於台 9 線，而本案之坡面陡峭，加上地質脆弱，因此地震後，造成舊有崩塌地發生二次崩塌。</p>
二次災害可能性	現況坡面裸露，若遇豪雨則可能有土壤沖蝕之虞。

八、既有工程設施說明

既有工程設施情形	防落石網攔阻崩塌土砂，現況未損毀。
----------	-------------------