


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

新北市—金山區永興里



(參考雨量站：三和(C0A930) 土石流警戒基準值：500 mm)



106年0601豪雨-新北金山-001

- ❖ 災害發生位置：瀆水路
- ❖ 災害發生時間：6月2日12時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、土石流
- ❖ 累積雨量：564 mm

註1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0601豪雨期間，新北 DF218 上游多處發生崩塌，大量土石形成夾砂水流沖毀瀆水路，造永興里村聯外道路中斷。
- ✓ 災害規模：夾砂水流影響長約 90 公尺、寬約 40 公尺、深度約 3 公尺、面積 3,600 平方公尺，土方量約 10,800 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路毀損部分合計約 1,000 公尺。

