


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

南投縣—信義鄉明德村



(參考雨量站：信義(COI080) 土石流警戒基準值：250 mm)



106年0601豪雨-南投信義-001

- ❖災害發生位置：台21線 87K~88K
- ❖災害發生時間：6月3日15時0分
- ❖災害類型：崩塌(山崩)
- ❖累積雨量：430 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：0601豪雨期間，投縣 DF187 左右兩側邊坡崩塌，既有河道堆積土石，大量土石宣洩不及，造成台21線 87K~88K 道路阻塞。
- ✓災害規模：1.崩塌長約10公尺、寬約5公尺、深約2公尺，面積平方100公尺。2.土石堆積土方量約600立方公尺，長約100公尺、寬約3公尺、深約2公尺。
- ✓災損統計：阻塞道路約100公尺。

