
100年0719豪雨重大土石災例最速報

100年0719豪雨

嘉義 縣一梅山鄉太和村





參考雨量站:瑞里(C1M620) 土石流警戒基準值:300mm

100 年 0719 豪雨-嘉義梅山-001

- ❖災區位置:社興橋(社前湖 8-6 號)
- ❖災害發生時間:7月19日4時00分
- ❖災害類型:洪水、崩塌
- ❖有效累積雨量: 156.2mm

註1:坐標採TWD97系統

註 2: 降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

❖ 災損描沭與統計:

- ✓阿里山溪於7月19日發生洪水災情,導致溪底便道流失,溪水挾帶溪床堆積土砂,磨損溪底便橋橋墩,沖毀農舍1戶,7部怪手遭土石淤埋,無人員傷亡;嘉169縣道上邊坡發生零星崩塌,土砂堆積於道路。
- ✓房屋受損:共1棟(社前湖8-6號)。
- ✓ 道路毀損:溪底便道流失約 150 公尺,現已恢 復通行;縣道嘉 169 線遭崩落土石堆積約 20 公尺,土石已清理恢復通行。

