

100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣—南澳鄉東岳村



參考雨量站：東澳(COU760) 土石流警戒基準值：500mm



100年1001豪雨-宜蘭南澳-001

- ❖ 災區位置：東澳部落(東岳湧泉公園)
- ❖ 災害發生時間：10月3日2時00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：451.6mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風的共伴效應，在宜蘭東澳地區降下超過900mm雨量，造成東澳北溪溪水暴漲，造成本次洪水災情。
- ✓ 溪水淘刷北迴鐵路橋上游凹岸，大量土石及漂流木淤積東岳湧泉公園，並堵塞橋涵。
- ✓ 房屋受損：1棟。
- ✓ 道路毀損：無。

