

# 100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

## 宜蘭縣一員山鄉湖西村



參考雨量站：再連(C1U630) 土石流警戒基準值：550mm


### 100年1001豪雨-宜蘭員山-001

- ❖ 災區位置：省道台9甲線 53.8K
- ❖ 災害發生時間：10月2日 07時 00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：172.7mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風共伴效應致宜蘭地區降下豪雨，造成省道台9甲線 53.8k 處發生崩塌災害，道路邊坡既有植生格框損毀，路面土石堆積，護欄毀壞，鋼筋外露。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 道路毀損：省道台9甲線約 100m。
- ✓ 人員傷亡：無。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局

