


100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣—大同鄉樂水村



100年1001豪雨-宜蘭大同-003

- ❖ 災區位置：宜51線 鄉道6k及8k
- ❖ 災害發生時間：10月2日4時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：415.1mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風的共伴效應，在宜蘭地區降下豪雨，2天內在牛門地區降下超過400mm雨量，造成宜51線鄉道6k及8k處山坡地發生道路邊坡崩塌，崩落土石堆積道路阻斷交通，周遭擋土牆、道路護欄及電線桿遭土石撞擊受損。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 道路毀損：宜51線鄉道約100公尺。
- ✓ 人員傷亡：無。

