


100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣一大同鄉寒溪村



參考雨量站：古魯(C1U511) 土石流警戒基準值：550mm

100年1001豪雨-宜蘭大同-005

- ❖ 災區位置：寒溪部落
- ❖ 災害發生時間：10月3日3時00分
- ❖ 災害類型：洪水、土石流(宜縣 DF086)
- ❖ 有效累積雨量：1105.0mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風共伴效應致宜蘭地區降下豪雨，造成寒溪村落上游土石流潛勢溪流(宜縣 DF086)發生土石流災害，溪床大量土砂堆積並損壞梳子壩，土石沖積區淤埋原住民保留地農田。
- ✓ 宜縣 DF086 土石堆積於匯流口，壓迫翻社坑溪主河道，造成翻社坑溪淘刷寒溪部落旁堤防，影響部落安全。
- ✓ 人員傷亡：無。

