


# 100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

## 宜蘭縣一大同鄉復興村



參考雨量站：牛鬥(C0U760) 土石流警戒基準值：550mm



### 100年1001豪雨-宜蘭大同-006

- ❖ 災區位置：清水產業道路
- ❖ 災害發生時間：10月3日 5時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：1471mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
土石流防災應變系統

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 奈格颱風環流加上東北季風共伴效應致宜蘭地區降下豪雨，清水溪及石門溪的溪水暴漲，水流淘刷清水產業道路路基，造成道路中斷。
- ✓ 清水產業道路上下邊坡崩塌，崩積土砂堆積於路面。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 道路毀損：200m。
- ✓ 人員傷亡：無。

