



100 年南瑪都颱風重大土石災例最速報

100 年南瑪都颱風

屏東縣—來義鄉丹林村



參考雨量站：來義(C1R240) 土石流警戒基準值：450mm

100 年南瑪都颱風-屏東來義-002

- ❖ 災區位置：神鷹瀑布(來義派出所)
- ❖ 災害發生時間：8月29日6時00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：227.2mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 南瑪都颱風期間，土石流潛勢溪流屏縣 DF029 發生洪水災害，瀑布下方洪水湍急並挾帶泥沙及漂流木，沖毀護欄及淤埋涼亭、河道及河岸步道。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 道路毀損：河岸步道約 100 公尺。
- ✓ 人員傷亡：無。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

