



# 101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

## 台中市一新社區福興里



參考雨量站：白毛臺(C1F9D0) 土石流警戒基準值：350mm



### 101年0610豪雨-台中新社-001

- ◆災區位置：民裕43號民宅
- ◆災害發生時間：6月10日17時
- ◆災害類型：崩塌
- ◆有效累積雨量：299.1mm

註1：坐標採TWD97系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

### ◆災損描述與統計：

- ✓民裕43號民宅於6月10日下午17時發生崩塌災情，居民已依照里長指示先行撤離至避難處所大林國小避難，共撤離20戶約50人。
- ✓民宅下邊坡崩塌規模長約25公尺，寬約3公尺。
- ✓雨水冲刷崩塌坡面，崩塌土砂堆置於野溪溪床。
- ✓溪水淘刷坡腳，坡面崩落致民宅基礎裸露，部分結構懸空，民宅現況岌岌可危。
- ✓房屋受損：1棟

