


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

台中市—東勢區隆興里



參考雨量站：新伯公(C1F910) 土石流警戒基準值：300mm

101年0610豪雨-台中東勢-001

- ❖ 災區位置：石麻巷 57 號民宅旁
- ❖ 災害發生時間：6 月 12 日 03 時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：300.6mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 6 月 11 日晚間起持續降雨，隆興里邊坡於 12 日凌晨三點發生崩塌災害，土石崩落造成區內擋土牆損壞，主要聯外道路石麻巷中斷。
- ✓ 農舍位於崩塌坡面頂部，基礎有淘空之虞。
- ✓ 邊坡崩塌：崩塌面積約 1.5 公頃。
- ✓ 道路毀損：石麻巷路基流失，中斷約 50 公尺。



相片來源：
Google Earth 影像



拍攝日期：
2006年3月31日

