


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

屏東縣—來義鄉來義村



參考雨量站：來義(C1R240) 土石流警戒基準值：350mm

101年0610豪雨-屏東來義-001

- ❖ 災區位置：東西部落(屏 110 線 15k、來義東西部落聯絡道路)
- ❖ 災害發生時間：6月10日14時0分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：385.36mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 來義西部部落：鄉道屏 110 線 15k 處，來社溪溪水暴漲沖刷道路路基，路基遭洪水沖刷流失，土石淤埋道路。
- ✓ 來義東部落：來社溪溪水暴漲，洪水溢淹路面並沖刷毀損道路路基。
- ✓ 土石淤埋：屏 110 線約 50 公尺。
- ✓ 道路毀損：屏 110 線約 100 公尺，聯絡道路約 50 公尺。

