



101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

屏東縣—來義鄉義林村



參考雨量站：來義(C1R240) 土石流警戒基準值：350mm

101年0610豪雨-屏東來義-002

- ❖ 災區位置：大後部落(大後集會所)
- ❖ 災害發生時間：6月12日12時0分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：633.1mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 瓦魯斯溪溪水暴漲，洪水溢淹大後部落大後集會所，並挾帶大量土砂淤埋現場。
- ✓ 大後部落聯絡道路多處路段洪水溢淹路面、路基淘空，並遭土砂淤埋。
- ✓ 瓦魯斯溪溪床土砂淤積、溪水暴漲，影響瓦魯斯溪橋通洪斷面。
- ✓ 道路損毀：路基淘空約10m，土砂淤埋約100m。
- ✓ 房屋受損：1棟。

