


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新 北 市 — 三 峽 區 金 圳 里



(參考雨量站：大豹(01A210) 土石流警戒基準值：500mm)



## 104 年蘇迪勒颱風-新北三峽-002

- ❖ 災害發生位置：三峽區金敏 54-2 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 6 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：334mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，北部地區以新北市新店、烏來、三峽等地區降雨強度最高，造成三峽區五鳳慈蓮寺上邊坡發生崩塌，土石隨溪水沖入寺廟前院及緊鄰寺廟之民宅，並造成 2 位民眾於寺廟前階梯處遭岩塊撞傷。
- ✓ 災害規模：崩塌區長度約 100 公尺，寬度約 12 公尺，面積約 1200 平方公尺。
- ✓ 災損統計：1 處寺廟及 1 處民宅受損，2 人受傷。



影像來源：Google earth 拍攝日期：2014 年 1 月



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局