


# 104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新 北 市—烏 來 區 烏 來 里



(參考雨量站：大桶山(01A440) 土石流警戒基準值：-)



## 104 年蘇迪勒-新北烏來-002

- ❖ 災害發生位置：烏來國中小
- ❖ 災害發生時間：8月8日6時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：321 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風於烏來地區降下超大豪雨，造成多處災害，其中烏來國中小後側邊坡發生崩塌災害，造成 5 間教室受損，另台 9 線上下邊坡發生崩塌，造成約 70 公尺長之路基缺口，同時造成烏來國中小風雨操場外圍崩塌。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 3500 平方公尺，崩塌土方量約 14000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：學校 1 處，台 9 甲線道路約 70 公尺。

