


105 年梅姬颱風重大土砂災例摘要報告

105 年梅姬颱風

高雄市—旗山區新光里



(參考雨量站：旗山(C0V740) 土石流警戒基準值：400mm)



105 年梅姬颱風-高雄旗山-001

- ❖ 災害發生位置：後厝巷 27 號
- ❖ 災害發生時間：9 月 28 日 3 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、土石流
- ❖ 累積雨量：368mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受梅姬颱風帶來之豪雨影響，旗山區後厝巷上方邊坡發生沖蝕，崩落之土砂堆積於後厝巷數戶民宅後方，並衝破 27 號民宅。
- ✓ 災害規模：初步推估崩塌面積約 12,000 平方公尺，土方量約 6,500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：約 5 戶民宅遭土砂堆積。

