


108 年 0815 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0815 豪雨

台南市一六甲區大丘里



(參考雨量站：王爺宮 (C00840) 土石流警戒基準值：550 mm)

108 年 0815 豪雨-台南六甲-001

- ❖ 災害發生位置：市道 174 線 48.5K
- ❖ 災害發生時間：8 月 15 日 10 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：120 mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受 0815 豪雨連日豪雨影響，造成產業道路下邊坡崩塌，土石滑落至 174 線。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 0.18 公頃，長約 60 公尺，寬約 30 公尺，平均深度約 1 公尺；崩塌土方量體約 1,800 立方公尺。
- ✓ 災損統計：無。

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

