


108 年其他重大土砂災例最速報

108 年其他

臺中市—豐原區東陽里



108 年 其他-臺中豐原-001

- ❖ 災害發生位置：中 88 線(東陽路)
- ❖ 災害發生時間：8 月 21 日 4 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(地滑、山崩)
- ❖ 累積雨量：120 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土水流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：因連日豪雨，造成中 88 線上下邊坡崩塌，阻斷豐原往新社水井街交通。
- ✓ 災害規模：崩塌地 1 號面積約 1.2 公頃，長約 200 公尺，寬約 60 公尺，平均深度約 8 公尺；崩塌土方量約 96,000 立方公尺；崩塌地 2 號面積約 0.04 公頃，長約 20 公尺，寬約 20 公尺，平均深度約 2 公尺，崩塌土方量約 800 立方公尺。
- ✓ 災損統計：中 88 線毀損 60 公尺。

