


108 年 0815 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0815 豪雨

高雄市一六龜區寶來里



(參考雨量站：高中(C1V231) 土石流警戒基準值：350 mm)

108 年 0815 豪雨-高雄六龜-003

- ❖ 災害發生位置：竹林農路
- ❖ 災害發生時間：8 月 15 日 15 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩、沖蝕)
- ❖ 累積雨量：326 mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 210 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受 0815 鋒面大雨影響致寶來里竹林農路邊坡崩塌，農路路基流失。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 1.5 公頃，平均崩塌深度約 1.5 公尺，估計崩塌量體約 22,500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：農路路基流失約 80 公尺。

