



# 106年1011豪雨重大土砂災例最速報

## 106年1011豪雨

## 臺東縣—東河鄉泰源村



(參考雨量站：北源(01S87) 土石流警戒基準值：500mm)

**106年1011豪雨-臺東東河-001**

- 災害發生位置：東河鄉泰源村
- 災害發生時間：10月14日13時0分
- 災害類型：崩塌(沖蝕)、洪水
- 累積雨量：290 mm

註1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統  
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

**災損描述與統計：**

- 災情描述：受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成鄉道東23線往尚德方向里程2.5K及3K處道路邊坡土石崩落及道路塌陷。
- 災害規模：a.路面龜裂50公尺、b.道路遭土砂淤積60公尺。
- 災損統計：道路110公尺。

