


# 106年1011豪雨重大土砂災例最速報

## 106年1011豪雨

## 臺東縣—池上鄉富興村



(參考雨量站：關山(C0S89) 土石流警戒基準值：無)



### 106年1011豪雨-臺東池上-001

- ❖ 災害發生位置：池上鄉富興村山棕寮一帶
- ❖ 災害發生時間：10月15日5時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、洪水
- ❖ 累積雨量：150 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成池上鄉富興村山棕寮上游崩塌土砂流出。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 20000 平方公尺、淤積深度 1 公尺·寬度 40 公尺·長度 250 公尺，土砂量約 10000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路(版橋)遭土砂淤埋約 40 公尺。

