
98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98 年莫拉克颱風

嘉 義 縣一阿里山鄉達邦村





98年莫拉克颱風-嘉義阿里山-007

- ❖災區位置:特富野度假山莊 (達邦段 57 號電線桿)
- ❖災害發生時間:8月8日22時00分
- **❖**災害類型:崩塌、沖蝕
- ❖有效累積雨量: 1311.2mm

註 1: 坐標採 TWD97 系統

註2:降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網


❖災損描述與統計:

- ✓ 莫拉克颱造成受災地點上方坡地原有沖蝕溝 擴大範圍,蝕溝下方四戶民宅因蝕溝崩塌之土 石造成損壞,並淤埋其下方聯通道路。
- 一口追风负喙, 业派连兵下刀砸超追路。✓土石淤埋: 拉拉克斯部落連絡道遭土石中斷。
- ✓ 土石堵塞:崩落土石堵塞原蝕溝通水箱涵。









優質、效率、團隊 註:本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘