

# 99年1016豪雨重大土石災例最速報

99年1016豪雨

## 花蓮縣—光復鄉大興村



參考雨量站：大農(C1T970) 土石流警戒基準值：400mm

### 99年1016豪雨-花蓮光復-001

- ❖ 災區位置：信望愛少年學院 (台9線經大全橋轉大興產業道路約15分)
- ❖ 災害發生時間：10月16日20時00分
- ❖ 災害類型：洪水(花縣DF117)
- ❖ 有效累積雨量：65mm

註1：坐標採TWD97系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 大興溪(土石流潛勢溪流花縣DF117)上游有大量鬆散土砂，經過10月16日豪雨後大量土砂運移至下游，造成大興溪河床抬昇，而下游清水溪水位高於大興溪，導致大興溪無法將溪水排至清水溪，造成此次洪水災情。
- ✓ 大興溪與產業道路交會處河道堵塞，導致溪流溢淹。
- ✓ 道路毀損：道路淹水約20公尺。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 人員傷亡：無。

