


99年1016豪雨重大土石災例最速報

99年1016豪雨

花蓮縣—光復鄉南富村



參考雨量站：光復(COT960) 土石流警戒基準值：400mm



99年1016豪雨-花蓮光復-002

- ❖ 災區位置：太巴壠部落 (縣道193線與台11甲交會處)
- ❖ 災害發生時間：10月16日21時00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：197.5mm
- ❖ 災損描述與統計：
 - ✓ 光復鄉麗太溪溪水暴漲，洪水宣洩不及，造成麗太溪溪水溢流，河道轉彎處溢流使默斯拉農園旁農地3公頃淤埋，東富四號橋河岸堤防坍塌，溪流旁日豐磚窯廠處洪水溢淹至民宅，水流挾帶泥沙淤積約45公分，太巴壠部落祭祀廣場工程因淹水而損壞。

- ✓ 民宅建物：日豐磚窯廠與宿舍共三間建物遭泥流侵入。
- ✓ 公有建物：祭祀廣場因麗太溪溢流淹水。
- ✓ 農林用地：多處農地遭土砂淤埋。
- ✓ 麗太溪溢淹造成溪流兩側農地道路土砂淤埋。
- ✓ 麗太溪於日豐磚窯廠後方堤防損毀。
- ✓ 麗太溪多處土石漫流改道，多為東富村與南富村中下游河道轉彎處。

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

