


99年1016豪雨重大土石災例最速報

99年1016豪雨

花蓮縣—豐濱鄉新社村



參考雨量站：加路蘭山(C0T9H0) 土石流警戒基準值：400mm

99年1016豪雨-花蓮豐濱-002

- ❖ 災區位置：復興部落 (台11線44K轉復興產業道路)
- ❖ 災害發生時間：10月16日20時00分
- ❖ 災害類型：洪水、土石流(花縣DF099)
- ❖ 有效累積雨量：98.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 加壠溪、大不岸溪與匯流野溪為土石流潛勢溪流花縣DF099之上游支流，於10月16日豐濱地區降下豪雨，三條溪流溪水暴漲，其中加壠溪與大不岸溪河道內可見土石堆積，大不岸溪亦有溪水溢流至周圍農耕地的狀況，所幸加壠溪上游整治工程完善，並未造成更嚴重之災情。
- ✓ 土石淤埋：溪流河道內可見石頭遍布。
- ✓ 土石沖刷：加壠溪河床內固床工淘刷。

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

