


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—冬山鄉東城村



參考雨量站：冬山(C0U680) 土石流警戒基準值：600mm



99年梅姬颱風-宜蘭冬山-001

- ❖ 災區位置：東城村 223-1 號 (冬山路 1 段 236 號對面山坡)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 16 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：704mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，冬山鄉東城村發生崩塌災情，造成坡面上一戶民宅、一間鐵皮屋及兩個貨櫃屋遭土石淤埋，崩塌區域長約 150m 寬約 90m，所幸無人員傷亡。
- ✓ 道路毀損：台 9 線約 200 公尺。
- ✓ 房屋受損：4 棟。
- ✓ 人員傷亡：無。

