


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—冬山鄉東城村



參考雨量站：冬山(C0U680) 土石流警戒基準值：600mm

99年梅姬颱風-宜蘭冬山-003

- ❖ 災區位置：佛光慈惠寺(佛光路 260 號)
- ❖ 災害發生時間：10月 21 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水(宜蘭 DF129)
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，冬山鄉東城村佛光慈惠寺旁發生洪水災情，土石流潛勢溪流宜蘭 DF129 堤防遭洪水損壞，防砂壩之副壩破裂毀損，溪水淘刷河道兩岸造成佛光路路基流失。
- ✓ 道路毀損：佛光路約 30 公尺。
- ✓ 房屋受損：0 棟。
- ✓ 人員傷亡：0 人。

