


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—大同鄉樂水村



參考雨量站：牛門(C1U501) 土石流警戒基準值：550mm



99年梅姬颱風-宜蘭大同-001

- ❖ 災區位置：舊碼崙橋 (大同鄉樂水村宜51線約12.5k處)
- ❖ 災害發生時間：10月21日17時00分
- ❖ 災害類型：洪水(宜縣DF060)
- ❖ 有效累積雨量：318mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，碼崙溪(宜縣DF060)溪水暴漲，嚴重淘空舊碼崙橋上游左岸路基，造成通往太平山之大同產業道路中斷，簡易自來水基座基礎流失。
- ✓ 土石淤積：碼崙溪河床抬昇至產業道路路面高度，下游與蘭陽溪匯流處河床抬昇至碼崙橋上部結構。
- ✓ 土石淘刷：通往太平山之大同產業道路於舊碼崙橋處路基淘空流失。
- ✓ 道路受損：約200公尺。
- ✓ 人員傷亡：無。

