


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣一大同鄉寒溪村



參考雨量站：古魯(C1U511) 土石流警戒基準值：550mm

99年梅姬颱風-宜蘭大同-002

- ❖ 災區位置：宜33線 11.2k 處
- ❖ 災害發生時間：10月21日 12時 00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：581mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，羅東溪溪水暴漲沖毀宜33線 11.2k 處路基，右側護岸亦毀損流失，本次洪水災害造成宜33線道路中斷。
- ✓ 土石淤積：羅東溪河道堆積大量土石及漂木。
- ✓ 土石沖刷：宜33線 11.2k 處路基及護岸。
- ✓ 道路受損：約 60 公尺。
- ✓ 人員傷亡：無。

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

