


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮新城里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-002

- ❖ 災區位置：玉皇宮 (武荖坑風景區)
- ❖ 災害發生時間：10月21日12時00分
- ❖ 災害類型：洪水、沖蝕
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，蘇澳鎮新城里玉皇宮後方蝕溝逕流，淘刷坡地擋土牆造成破裂及數處裂縫，洪水漫流至排水溝及下方邊坡，造成排水溝堵塞，農田遭細沙淤埋，所幸洪水未侵入下方民宅及武荖坑軍營內。
- ✓ 農林用地：約 2-3 公頃遭細沙淤埋。
- ✓ 寺廟教堂：玉皇宮淹水。
- ✓ 人員傷亡：無。

