


# 99年梅姬颱風重大土石災例最速報

## 99年梅姬颱風

## 宜蘭縣—蘇澳鄉永樂里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm

### 99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-006

- ❖ 災區位置：永樂活動中心 (永樂路 234 巷 1-3 鄰)
  - ❖ 災害發生時間：10月21日14時00分
  - ❖ 災害類型：洪水、崩塌
  - ❖ 有效累積雨量：593.5mm
- 註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，永樂路 234 巷沿線坡地發生多處崩塌，雨水挾帶崩塌土石溢淹永樂路，泥流入侵民宅 1-3 鄰民宅，永樂里 3 鄰 8-52 號民宅淹水。
- ✓ 永樂里 2 鄰土石流潛勢溪流宜縣 DF110 河道淤滿土石，道路箱涵堵塞。
- ✓ 永樂里 1 鄰永樂活動中心後方坡地崩塌，土砂泥流淤埋活動中心及福德宮，淤積深度達 50 公分。
- ✓ 房屋受損：約 25 棟。
- ✓ 道路毀損：永樂路約 600 公尺。
- ✓ 人員傷亡：無。

