


# 99年梅姬颱風重大土石災例最速報

## 99年梅姬颱風

## 宜蘭縣—蘇澳鄉永樂里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm


### 99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

- ❖ 災區位置：永樂里10鄰 (永樂南路96~99號)
- ❖ 災害發生時間：10月21日10時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：338mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ❖ 永樂南路96~98號民宅後方發生崩塌災害，崩塌土石堆積於96號民宅後方約一層樓高；雨水挾帶坡面土砂入侵民宅及永樂南路路面，造成房舍後方遭土砂泥流淤埋。
- ❖ 永樂南路99號民宅後方坑溝溪水暴漲，混合土砂溢淹至永樂南路路面及房舍內。
- ❖ 房屋受損：約5棟。
- ❖ 道路毀損：約200公尺。

註1：坐標採TWD97系統  
註2：降雨組態圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局