


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮南成里



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-012

- ❖ 災區位置：南安國中 (南方澳學府路尾端)
- ❖ 災害發生時間：10月21日11時00分
- ❖ 災害類型：土石流(宜蘭 DF100)、洪水、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：392.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 宜蘭 DF100 旁山壁於 21 日上午 11 時因梅姬颱風產生土石流災情，土石堵塞宜蘭 DF100 河道排水箱涵，溪水挾帶土石衝擊校舍，水流排入南安國中操場造成積水，所幸校方即時將師生撤離，並未造成傷亡。
- ✓ 南安國中內城隍廟後方崩塌，造成廟宇受到土石淤埋，寺廟屋頂損壞。
- ✓ 土石淤埋：校舍後方防砂壩遭土砂淤滿，土石流淤積於校舍。
- ✓ 土石堵塞：崩落土石堵塞宜蘭 DF100 箱涵。
- ✓ 土石漫流改道：土石流潛勢溪流宜蘭 DF100 改道流入南安國中操場。
- ✓ 道路毀損：無。
- ✓ 房屋受損：無。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組態圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

