


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮蘇北里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-014

- ❖ 災區位置：指南宮 (台9線台2戊共線道路轉冷泉路約1公里)
- ❖ 災害發生時間：10月21日14時30分
- ❖ 災害類型：土石流(宜縣DF102)、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：636mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 宜縣DF102於梅姬颱風因上游山區長時間之豪大雨，指南宮後方山壁出現崩塌災情，崩塌土石堆積於指南宮後方廣場，並造成宜縣DF102爆發土石流災情，將土石運移至下方冷泉運動公園。
- ✓ 土石淤埋：寺廟周圍土石淤埋阻斷道路。
- ✓ 道路受損：指南宮前方聯通道路遭土石阻斷約130公尺。

