


# 99年梅姬颱風重大土石災例最速報

## 99年梅姬颱風

## 宜蘭縣—蘇澳鎮蘇東里



參考雨量站：冬山(C0U680) 土石流警戒基準值：600mm



### 99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-019

- ❖ 災區位置：城隍廟(埤岸路 31 號)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 14 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：593.5mm

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
土石流防災資訊網

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，蘇東里城隍廟後方坡地崩塌，毀損林森路路基及道路圍牆，崩塌土石堆積於道路下邊坡，並沖入 20~31 號民宅內，其中兩戶民宅遭土石淤埋。
- ✓ 道路毀損：林森路約 50 公尺。
- ✓ 房屋受損：約 10 棟。
- ✓ 人員傷亡：無。

