

99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮南正里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-020

- ❖ 災區位置：天主巷盡頭山坡地
- ❖ 災害發生時間：10月21日14時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：593.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
 土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風造成天主堂後方坡地崩塌，崩塌地下方兩戶民宅受損，崩落土石堆積天主巷約120公尺。
- ✓ 土石堆積：文化巷道路與周邊民宅淤埋。
- ✓ 房屋受損：約25棟。
- ✓ 道路毀損：約120公尺。
- ✓ 人員傷亡：0人。

