

99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮南正里



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021

- ❖ 災區位置：進安宮(台2戊線 13k 處)
- ❖ 災害發生時間：10月21日14時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：593.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，蘇南公路邊坡發生崩塌災情，崩塌土石阻斷蘇南公路通行。
- ✓ 蘇南公路下邊坡崩塌，造成蘇南公路路基流失，擋土牆損毀。
- ✓ 土砂泥流入侵進安宮及興建中之遊客中心，並堆積於進安宮後方。
- ✓ 道路毀損：蘇南公路約 150 公尺。
- ✓ 房屋受損：進安宮及遊客中心 2 棟。
- ✓ 人員傷亡：無。

