

99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮南成里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-022

- ❖ 災區位置：文化巷 (台2戊轉力行街盡頭)
- ❖ 災害發生時間：10月21日12時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，文化巷多起崩塌地土石崩落，其中19~22號民宅後方崩塌，造成20號民宅損壞，文化巷多數民宅遭崩塌土石堆積，部份土石衝入民宅導致民宅損壞。
- ✓ 土石淤埋：文化巷道路與周邊民宅淤埋。
- ✓ 房屋受損：約35棟。
- ✓ 道路毀損：文化巷約120公尺土石堆積。
- ✓ 人員傷亡：0人。

