


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮永春里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-024

- ❖ 災區位置：永春里第9鄰 (8、9、10號民宅後方)
- ❖ 災害發生時間：10月21日14時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：593.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，永春里8、9、10號民宅後方坡地崩塌，豪雨沿坡面坑溝沖蝕搬運土石，堆積於9號民宅後方。
- ✓ 坡面逕流沿坡面坑溝集中宣洩而下，造成下方民宅淹水，土砂泥流淤埋民宅及農田。
- ✓ 道路毀損：約50公尺。
- ✓ 房屋受損：約10棟。
- ✓ 人員傷亡：無。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災資訊網

