


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮永春里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025

- ❖ 災區位置：白米木展館 (永春路134巷15號)
- ❖ 災害發生時間：10月21日11時00分
- ❖ 災害類型：崩塌、洪水
- ❖ 有效累積雨量：392.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，永春路134巷後方民宅坡地崩塌損壞原有蛇籠擋土牆，土砂泥流入侵民宅。
- ✓ 永春路前方排水溝渠遭漂流木阻塞造成第5、6鄰洪水災害，並造成永春路淹水阻斷。
- ✓ 道路毀損：約200公尺。
- ✓ 房屋受損：第5、6鄰民宅60餘棟。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災資訊網

