


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮永春里



參考雨量站：冬山(C0U680) 土石流警戒基準值：600mm

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-027

- ❖ 災區位置：湧泉休閒農場
- ❖ 災害發生時間：10月21日12時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，永春里湖東路湧泉休閒農場園區內多處崩塌，大量土石掩埋農場設施及果園，豪雨亦造成附近漁塭旁坡地崩塌，土石入侵漁塭，造成養殖漁業損失；同時土石進入河道，導致猴坑護岸傾倒損毀，泥砂堆積河道。
- ✓ 道路毀損：約 300 公尺。
- ✓ 房屋受損：1 棟。
- ✓ 人員傷亡：無。

