

99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮永春里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-028

- ❖ 災區位置：湖東路 25 號民宅(土雞城)
- ❖ 災害發生時間：10月21日12時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：438mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，永春里湖東路 25 號民宅後方坡地崩塌，大量土石掩埋農舍及民宅造成毀損。
- ✓ 猴猴坑溪旁坡地崩塌，擋土牆傾倒損毀，零星崩塌土方堆積於河道。
- ✓ 道路毀損：約 100 公尺。
- ✓ 房屋受損：2 棟。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災資訊網

