


# 106 年 0601 豪雨重大土砂災例最速報

## 106 年 0601 豪雨

## 高雄市—桃源區勤和里



(參考雨量站：小關山(CIV2200) 土石流警戒基準值：250mm)



**106 年 0601 豪雨-高雄桃源-001**

- ❖ 災害發生位置：台 20 線南橫公路 92K
- ❖ 災害發生時間：6 月 03 日 早上
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 累積雨量：502~624.5mm

註 1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0601 豪雨期間，台 20 南橫公路 92K，勤和部落處，荖濃溪河道左岸受冲刷使河岸、房舍及道路路基流失，造成台 20 線南橫公路勤和部落以上聯外道路中斷。
- ✓ 災害規模：道路路基流失長約 250 公尺，高度約 10 公尺、房舍 8 戶損壞流失、河岸流失約 17,500 平方公尺。
- ✓ 災損統計：房舍損壞流失 8 戶，道路毀損約 250 公尺。

