


# 106 年 1011 豪雨重大土砂災例最速報

106 年 1011 豪雨

## 臺東縣—東河鄉泰源村



(參考雨量站：北源(01S87) 土石流警戒基準值：500mm)

### 106 年 1011 豪雨-臺東東河-001

- 災害發生位置：東河鄉泰源村
- 災害發生時間：10 月 14 日 13 時 0 分
- 災害類型：沖蝕、洪水
- 累積雨量：290mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### 災害描述與統計：

- 災情描述：受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成鄉道東 23 線往尚德方向里程 2.5K 及 3K 處道路邊坡土石崩落及道路塌陷。
- 災害規模：道路塌陷 50 公尺、道路遭土砂淤埋 60 公尺。
- 災損統計：道路 110 公尺。



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局