


# 106 年 1011 豪雨重大土砂災例最速報

106 年 1011 豪雨

臺東縣一池上鄉富興村



(參考雨量站：關山(C0589) 土石流警戒基準值：無)

## 106 年 1011 豪雨-臺東池上-001

- ❖災害發生位置：池上鄉富興村山棕寮一帶
- ❖災害發生時間：10月15日5時0分
- ❖災害類型：崩塌、洪水
- ❖累積雨量：150mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

## ❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成池上鄉富興村山棕寮上游原崩塌土砂流出。
- ✓災害規模：崩塌面積約 20000 平方公尺、土砂量約 10000 立方公尺。
- ✓災損統計：道路(版橋)遭土砂淤埋約 40 公尺。



影像來源：Google earth 日期：105 年 6 月



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局