

114年土砂災例最速報

1020豪雨

新北市一三峽區二鬱里



❖ 災損描述與統計：

- ✓ **災情描述：**二鬱路 110 巷因東北季風帶來之連日降雨，大量逕流入滲邊坡，造成漿砌擋土牆上方苗圃崩塌，土砂堆積於坡趾，並受建物牆身阻擋而未流入民房，漿砌擋土牆未有損毀，另現況已施打臨時鋼軌樁，防止路基持續流失。
- ✓ **災害規模：**崩塌範圍長約 1 公尺，平均寬度約 25 公尺，面積約 25 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 25 立方公尺。堆積範圍長約 2 公尺，平均寬度約 25 公尺，面積約 50 平方公尺，平均堆積深度約 0.5 公尺，堆積土方量約 25 立方公尺。
- ✓ **災損統計：**道路損毀約 25 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。

