


100 年 1001 豪雨災例復勘報告

100 年 1001 豪雨-宜蘭大同-007

復勘日期：110 年 07 月 12 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	100 年 1001 豪雨-宜蘭大同-007	
災區行政區域	宜蘭縣大同鄉復興村	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	100 年 10 月 02 日 05 時	
復勘日期	110 年 07 月 12 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	
	執行期間	
	工程內容概述與執行情況	
災害潛勢(環境變異說明)	野溪上游防砂壩之構築穩定河道，因此崩塌地已恢復植生，河道皆佈滿植生，堆積土砂及漂流木清除後，農地恢復耕作，而受損農舍則已拆除。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：google earth；影像拍攝日期為 2010 年 11 月。


註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

100年1001豪雨災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭大同-007

復勘日期：110年07月12日

一、災區復勘現況(2/2)



100年1001豪雨災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭大同-007

複勘日期：110年07月12日

方位角225度

X:308098

Y:2724905

d




100年1001豪雨災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭大同-007

復勘日期：110年07月12日

二、災區照片比較(1/2)




100年1001豪雨災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭大同-007

複勘日期：110年07月12日

二、災區照片比較(2/2)



100年1001豪雨災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭大同-007

復勘日期：110年07月12日

